

Герметик Mineral межшовный NEOMID

ТИП

Герметик теплоизоляционный для минеральных поверхностей.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначен для заделки и долговременной герметизации (теплогазовоздухозащиты):

- межпанельных и других деформационных швов в строительных конструкциях с деформативностью 15%;
- стыков, трещин, отверстий (внутри и снаружи помещений);
- обходов окон и дверей;
- воздухопроводов, фальцевой кровли и т. д.

Благодаря высокой тиксотропности герметик можно наносить на горизонтальные, вертикальные и наклонные поверхности с положительными и отрицательными углами наклона.

ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется для заделки швов по бетону, пенобетону, кирпичу, камню, штукатурке, металлу (в т. ч. жести и оцинковке) внутри и снаружи помещения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



внутри/
снаружи



водная основа



шпатель



монтажный
пистолет

ЦВЕТ

Белый и серый. Для герметика белого цвета можно осуществлять колеровку машинным и ручным способами пастами на водной или водно-гликолевой основе с количеством колеровочной пасты в общем объеме массы не более 5 %. Перед колеровкой рекомендуется проверить совместимость на небольшом объеме герметика.

РАСХОД НА 1 СЛОЙ

90 г/погонный м (при толщине слоя 3 мм и ширине шва 20 мм)

ФАСОВКА

Туба 310 мл, банки по 3 и 15 кг.

РАЗБАВИТЕЛЬ

Вода

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

Шпатель, монтажный пистолет.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ВОЗДУХА +23°C И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ 65%

Время образования поверхностной пленки – 1 час. Время отверждения – 2 мм в сутки.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**УСЛОВИЯ ПРИ ОКРАСКЕ**

Работы с использованием герметика могут проводиться при температуре воздуха и основания от -18 до 0°C и от +5 до +30°C. Не рекомендуется применять при температуре от 0 до +5°C и относительной влажности воздуха более 70%. Не допускается нанесение герметика во время дождя и снега. При низких температурах вязкость герметика повышается, поэтому перед применением рекомендуется выдержать герметик в отапливаемом помещении не менее суток. Не допускается обработка поверхностей, находящихся под воздействием прямых солнечных лучей или подвергшихся нагреву от солнца. В противном случае возможно нарушение процесса полимеризации (вздутие или отслоение герметика). При появлении вздутия работы остановить до понижения температуры окружающего воздуха.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА

Наносить на чистые, сухие и прочные поверхности, очищенные от грязи, пыли, жировых отложений, старых отслаивающихся лакокрасочных и цементных покрытий. При работе в зимнее время поверхность необходимо очистить от наледи и снега. Допускается нанесение герметика как на сухую, так и на увлажненную поверхность в случае жаркой погоды. Не допускается наличие на поверхности капельной влаги.

Для достижения максимальной эластичности необходимо обеспечить двустороннюю адгезию герметика к основанию. Для этого перед нанесением герметика в межвенцовое пространство заложить уплотнительный шнур из вспененного полимерного материала соответствующего диаметра; шнуры небольшого диаметра необходимо сплести «косичкой». В случае необходимости шнур закрепить металлическими скобками или приклеить при помощи специального клея. При герметизации мелких трещин шнур можно не закладывать.

ОКРАСКА

Герметик наносится на подготовленную поверхность при помощи монтажного пистолета или шпателя. После нанесения необходимо разгладить поверхность герметика и удалить излишки специальным шпателем. Для предотвращения прилипания герметика к инструменту используют мыльную воду. При нанесении герметика пустоты и неровный шов недопустимы. Для получения аккуратного шва рекомендуется защищать лицевые кромки конструкций монтажной самоклеящейся лентой.

При нанесении на поверхность, предварительно обработанную гидрофобизирующим составом, необходимо пробное нанесение герметика не менее чем на 2 погонных метра с последующим его выдерживанием в течение 4 суток для оценки совместимости с покрытием. Не допускается разбавление герметика!

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

Инструменты после окончания работ промыть теплой водой с мылом.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОКРАШЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ

Возможна поверхностная окраска эластичными составами (резиновая краска и др.).

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При работе использовать спецодежду, перчатки, очки. При попадании на кожу или в глаза промыть водой. Работы проводить в проветриваемом помещении. Пожаровзрывобезопасно. **БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ!**

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

В плотно закрытой таре при температуре окружающего воздуха от +5 до +35°C. Предохранять от воздействия тепла, прямых солнечных лучей и влаги. Допускается до 7 циклов замораживания–размораживания (цикл – не более 1 суток) при температуре до -18°C, но сроком не более 7 дней без вскрытия первичной упаковки. Размораживание проводить в оригинальной таре при комнатной температуре.

При работе с товаром, помимо листа технической информации, следует руководствоваться соответствующими строительными нормами и правилами РФ. Производитель не несет ответственности за несоблюдение условий хранения и перевозки, инструкции по применению при работе с товаром, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных данным листом технической информации.

При возникновении любых вопросов относительно применения товара следует проконсультироваться с производителем.